


Fitting instructions
Make: Skoda
Octavia combi 4x4; 2000->
Type : 3394

Permanently
linked to
quality


**FASTENING MEANS:**

4x bolt M10x35 (8.8)  
 2x bolt M12x70/26,2 (8.8)  
 2x bolt M14x100 (8.8)  
 2x self locking nut M12  
 2x self locking nut M14  
 4x plainwasher ø25x10.5x4  
 2x plainwasher M10  
 2x plainwasher M12  
 4x plainwasher M14  
 4x springwasher M10



Tested in accordance with directives 94/20/EG

© 339470/07-07-2000/1



template is placed on outside according  
to centerline edge to edge with bumperedge

© 339470/07-07-2000/14

Aanhangmomenten voor bouten en moeren (8.8):
M14 125 Nm 113 Nm (met zelfborgende moer)
M12 71 Nm (met zelfborgende moer)
M10 46 Nm 41 Nm (met zelfborgende moer)
M14 125 Nm 113 Nm (met zelfborgende moer)

- \* Werwijder „indien aanwezig“ de plastic dopjes uit de puntlatasmoeren.
- \* Leidlinigen niet warden general.
- \* Bij het boren diert men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstof- vullenens tafel na te trekken of te controleren.
- \* Het is aan te bevelen om na ca. 1000 km (gebruik) de boutverbindingen voorzichtig diert max. tregewicht en de max. toegestane kogeldruk van uw handelidring 10,9 / 10.
- \* Kwaliteit bouten 8.8 ; moeren 8, of indien anders vermeld in montage- zig is, diert deze werwijderd te warden.
- \* Vergreet de veer- en sluitringen niet.
- \* Voor het max. tregewicht en de max. toegestane kogeldruk van uw handelidring 10,9 / 10.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bilumen of anti-dreunlaag aanwe-

#### BELENGRIJK:

Momenty obrotowe dla dökrećania śrub i nakrętek (8.8):
M14 125 Nm 113 Nm (dla nakrętek samo kontużacyjch)
M12 71 Nm (dla nakrętek samo kontużacyjch)
M10 46 Nm 41 Nm (dla nakrętek samo kontużacyjch)

- Zasłoswanie się do powiększych wskazań gwarantuje Phastwu bez- okresów głęgo uzytkowania.
- Przez chwilę, nizawodniczoś i sprawność naszego wyrobu przed całym momentem obrotowym.
- Hak holowniczy zaręczętowac w staciagnostyczne.
- Utrzymywać kule w czystosci, oraz pamiętać o regularnym jej smarze.
- Stosować nakrętki oraz śrubę gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Należy wykonać powoli i lekkością zabezpieczyć przed korozją.
- Wszystkie użytki powoli i instalacji elektryczne.
- Podczas ewentualnych powrotów upewnić się co w poibiliu nie zanudziła się przewody instalacji elektrycznej.
- Po przejechaniu 1000 km dokreć wszystkie elementy skrécane.

#### Wskazówki:

1. Werwijder de krusztot-safdekkap en de zipangenien uit de kofferraak.
2. Werwijder de bumper. Zaag overeenkomstig de template een deel aan de onderzijde uit de bumper.
3. Werwijder het metalen versleijingsprofiel uit de bumper. Het werwij- derde profiel wordt niet herplaast.
4. Schuif de stuurun van de trekhaak in het chassis en bevestig ze over- eenkomstig afbeelding handvast.
5. Monteer de dwarsbusi overeenkomstig schets handvast tussen de zijkant en de bumper.
6. Draai alle bevestigingen overeenkomstig de tabel vast.
7. Monteer het elektrische gebedele.
8. Monteer de bumper, de krusztot-safdekkap en zipangenien.
9. Monteer de kogelstang en steekerkplaat overeenkomstig schets.
10. Draai bevestigingen overeenkomstig de tabel vast.

#### MONTAŻ HANDELIDING: SKODA OCTAVIA

Nr. typogodekenuing : A 50-X	D-Waarde : 84 KN	Max. masa aannhangwagen : 1500 kg	Max. vertikale last : 60 kg
------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------



1. Werwijder de krusztot-safdekkap en de zipangenien uit de kofferraak.
2. Werwijder de bumper. Zaag overeenkomstig de template een deel aan de onderzijde uit de bumper.
3. Werwijder het metalen versleijingsprofiel uit de bumper. Het werwij- derde profiel wordt niet herplaast.
4. Schuif de stuurun van de trekhaak in het chassis en bevestig ze over- eenkomstig afbeelding handvast.
5. Monteer de dwarsbusi overeenkomstig schets handvast tussen de zijkant en de bumper.
6. Draai alle bevestigingen overeenkomstig de tabel vast.
7. Monteer het elektrische gebedele.
8. Monteer de bumper, de krusztot-safdekkap en zipangenien.
9. Monteer de kogelstang en steekerkplaat overeenkomstig schets.
10. Draai bevestigingen overeenkomstig de tabel vast.

- \* Werwijder „indien aanwezig“ de plastic dopjes uit de puntlatasmoeren.
- \* Leidlinigen niet warden general.
- \* Bij het boren diert men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstof- vullenens tafel na te trekken of te controleren.
- \* Het is aan te bevelen om na ca. 1000 km (gebruik) de boutverbindingen voorzichtig diert max. tregewicht en de max. toegestane kogeldruk van uw handelidring 10,9 / 10.
- \* Kwaliteit bouten 8.8 ; moeren 8, of indien anders vermeld in montage- zig is, diert deze werwijderd te warden.
- \* Vergreet de veer- en sluitringen niet.
- \* Voor het max. tregewicht en de max. toegestane kogeldruk van uw handelidring 10,9 / 10.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bilumen of anti-dreunlaag aanwe-

- \* Werwijder „indien aanwezig“ de plastic dopjes uit de puntlatasmoeren.
- \* Leidlinigen niet warden general.
- \* Bij het boren diert men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstof- vullenens tafel na te trekken of te controleren.
- \* Het is aan te bevelen om na ca. 1000 km (gebruik) de boutverbindingen voorzichtig diert max. tregewicht en de max. toegestane kogeldruk van uw handelidring 10,9 / 10.
- \* Kwaliteit bouten 8.8 ; moeren 8, of indien anders vermeld in montage- zig is, diert deze werwijderd te warden.
- \* Vergreet de veer- en sluitringen niet.
- \* Voor het max. tregewicht en de max. toegestane kogeldruk van uw handelidring 10,9 / 10.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bilumen of anti-dreunlaag aanwe-

1. Zdemontuj osłony bocze.
2. Zdemontuj zderzak. Według rysunku wy ciąg doliu element w zder- zaku.
3. Zdemontuj obudowę wentylatora zderzaka oraz jej mocowanie.
4. Mocowaniami przykręci do belki podwozia. Parce rysunki.
5. Belki mocowane przykręci do mocowania. Parce rysunki.
6. Wszystkie śruby dokręć z odpowiadającym momentem obrotowym.
7. Podłączyc przewody.
8. Zderzak oraz osłony bocze ponownie zamontować.
9. Kule haka holowniczego oraz podsztawę pod giązadło przykręcić.
10. Wszystkie śruby dokręć z odpowiadającym momentem obrotowym.

#### INSTRUKCJA MONTAŻOWA:

Numer bieżnia : A 50-X	Wartosc-D : e11 00-2669	Dopuszczały uciąg ZWD : 8,4 KN	Naciśk na kule : 1500 kg
------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------



Couplings class	: A 50-X
Approval number	: e11 00-2669
D- Value	: 8.4 kN
Max. trailers dimensions	: 1500 kg
Max. vertical load	: 60 kg

#### FITTING INSTRUCTIONS: SKODA OCTAVIA

1. Remove the plastic sill and side lining.
2. Remove the bumper. Cut out in the lower part of the bumper as shown in the template.
3. Remove bumperbeam and its fastenings-Do not mount it back again!
4. Fit the ends loosely to the frame-members on the car. See illustration!
5. Fit cross-beam loosely to the ends. See illustration!
6. Tighten all bolts with a torque wrench.
7. Fit electricity.
8. Fit the bumper, plastic sill and side lining.
9. Fit the ball and electrical socketplate as shown in the illustration.
10. Tighten all bolts with a torque wrench.

#### NOTE:

- \* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- \* All bolts are quality 8.8 - nuts 8. or when mentioned in fitting instructions 10.9 / 10.
- \* Don't forget the spring- and plain washers.
- \* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- \* It is recommendable to retighten all fixing bolts and nuts after the towbar has been in use for some 1000 km/600 miles.
- \* Do not drill through brake- or fuellines.
- \* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

#### Torque settings for nuts and bolts (8.8):

M10	46 Nm	41 Nm (with self-locking nut)
M12		71 Nm (with self-locking nut)
M14	125 Nm	113 Nm (with self-locking nut)

© 339470/07-07-2000/3




#### Istruzioni da conservare

Dispositivo di traino tipo: P.C. Brink 3394  
 Per autoveicoli: Skoda Octavia Combi 4x4;2000->  
 Tipo funzionale:  
 Classe e tipo di attacco: A50-X  
 Approvazione N.: e11 00-2669  
 Valore D: 8,4 kN  
 Carico max. verticale S: 60 kg  
 Larghezza rimorchiabile: Per il traino di caravans o TATS e' consentita una larghezza di 2.50 m  
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

#### DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO.....

Si dichiara che il dispositivo di attacco tipo.....  
 In fede è stato installato sull' auto veicolo.....  
 .....targa.....  
 in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del cost-  
 ruttore del dispositivo stesso.



© 339470/07-07-2000/12

**Auszug der heimomente für Verschraubungen 8.8:**

M10	46 Nm	41 Nm (mit Selbstsichernder Mutter)	M12	71 Nm (mit Selbstsichernder Mutter)	M14	125 Nm	113 Nm (mit Selbstsichernder Mutter)
-----	-------	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------	--------------------------------------

- \* Für das höchstzulässige Zuggewicht und den erlaubten Kugeldruck ihres Fahrzeugs ist ihr Kfz-Händler zu berügen.
- \* Entfernen Sie „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- \* Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu füten.
- \* Alle Bestätigungschecksachen nach ca. 1000 km Anhängerbetrieb nachziehen.
- \* Nur mittig lieferter Schrauben, Federtringe und Muttern der Vorgeschenkzeilen.
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- \* Im Bereich der Anhängflächen muß Unterebodenbeschutz, Holraumkonservierung (Wachs) und Antirutschmaterial entfernt werden.
- \* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) „des Fahrzeugs“ ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Nur mittig lieferter Schrauben, Federtringe und Muttern der Vorgeschenkzeilen.
- \* Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu füten.
- \* Alle Bestätigungschecksachen nach ca. 1000 km Anhängerbetrieb nachziehen.
- \* Nur mittig lieferter Schrauben, Federtringe und Muttern der Vorgeschenkzeilen.
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- \* Im Bereich der Anhängflächen muß Unterebodenbeschutz, Holraumkonservierung (Wachs) und Antirutschmaterial entfernt werden.
- \* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) „des Fahrzeugs“ ist der Händler zu Rate zu ziehen.

**HINWEISE:****MONTAGENLEITUNG: SKODA OCTAVIA**

Kupplungsklasse	: A 50-X	Genauhaltungsnr.	: e11 00-2669	D-Wert	: 84 KN	Max. Masse Anhänger	: 1500 kg	Stützlast	: 60 kg
-----------------	----------	------------------	---------------	--------	---------	---------------------	-----------	-----------	---------

**Coppia di serraggio per vite e dadi (8.8):**

M10	46 Nm	41 Nm (dadi autobloccanti)	M12	71 Nm (dadi autobloccanti)	M14	125 Nm	113 Nm (dadi autobloccanti)
-----	-------	----------------------------	-----	----------------------------	-----	--------	-----------------------------

- \* Per eventuali necessità adattamenti „del veicolo“ si consiglia di consultare il formolare.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Qualità dei bulloni 8.8 - dadi 8 salvo altre istruzioni (vedi ist. di montaggio 10.9/10).
- \* Non dimeniticare di interporre le apposite rondelle.
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzatto.
- \* E consigliabile controllare e riserrare la bulloniera dopo circa 1000 km (di uso del gancio).
- \* Praticando i fori, prestare attenzione e non danneggiare i cavi del freno e del carburante.
- \* Rimuovere, se presenti, i coprichietti in plastica dai dadi di saldatura per punti.
- \* E consigliabile controllare e riserrare la bulloniera dopo circa 1000 km (di uso del gancio).
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzatto.
- \* Non dimeniticare di interporre le apposite rondelle.
- \* Rimuovere il paraurti. Tagliare la parte inferiore del paraurti secondo la sagoma.
- \* Rimuovere il paraurti. Tagliare la parte inferiore del paraurti secondo la sagoma.
- \* Per eventuali necessità adattamenti „del veicolo“ si consiglia di consultare il formolare.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Rimuovere il paraurti. Tagliare la parte inferiore del paraurti secondo la sagoma.
- \* Rimuovere il longherone in plastica ed il rivestimento laterale.
- \* Fissare manualmente le estremità ai montanti del telaio, come indicata.
- \* Fissare manualmente la staffa alle estremità, come indicato in figura.
- \* Rimuovere la barra del paraurti ed i suoi fermi. La barra non necessita di essere rimontata.
- \* Rimuovere la barra del paraurti ed i suoi fermi. La barra non necessita di essere rimontata.
- \* Rimuovere il longherone in plastica ed il rivestimento laterale.
- \* Montare la sfera e la piastra di connessione, come illustrato in figura.
- \* Rimuovere il longherone, il rivestimento laterale ed il longherone in plastica.
- \* Montare la sfera e la piastra di connessione, come illustrato in figura.
- \* Serrare i bulloni con una chiave dinamometrica.
- \* Montare la sfera e la piastra di connessione, come illustrato in figura.

N.B.

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO: SKODA OCTAVIA**

No. approvazione del tipo	: e11 00-2669	Valore D	: 8,4 KN	Massa max.	: 1500 kg	Carico max. sulla sfera	: 60 kg
---------------------------	---------------	----------	----------	------------	-----------	-------------------------	---------



- 1. Rimuovere il longherone in plastica ed il rivestimento laterale.
- 2. Rimuovere il paraurti. Tagliare la parte inferiore del paraurti secondo la sagoma.
- 3. Rimuovere la barra del paraurti ed i suoi fermi. La barra non necessita di essere rimontata.
- 4. Fissare manualmente le estremità ai montanti del telaio, come indicata.
- 5. Fissare manualmente la staffa alle estremità, come indicato in figura.
- 6. Serrare tutti i bulloni con una chiave dinamometrica.
- 7. Effettuare i collegamenti elettrici.
- 8. Rimontare il paraurti, il rivestimento laterale ed il longherone in plastica.
- 9. Montare la sfera e la piastra di connessione, come illustrato in figura.
- 10. Serrare i bulloni con una chiave dinamometrica.

**F**

Catégorie de couple	: A 50-X
No. d'homologation	: e11 00-2669
Valeur D	: 8,4 kN
Masse max. de la remorque	: 1500 kg
Charge verticale max.	: 60 kg

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE: SKODA OCTAVIA**

1. Enlever le rebord en plastique et le revêtement latéral.
2. Enlever le pare-chocs. Découper dans la partie inférieure du pare-chocs comme l'indique le modèle.
3. Enlever la barre du pare-chocs et ses fixations. Ne pas la remettre en place!
4. Fixer les extrémités sans serrer aux éléments du châssis de la voiture. Voir l'illustration!
5. Fixer sans serrer la barre transversale aux extrémités. Voir l'illustration!
6. Serrer tous les boulons avec une clef dynamométrique.
7. Raccorder les branchements électriques.
8. Fixer le pare-chocs, le rebord en plastique et le revêtement latéral.
9. Monter la rotule et la prise électrique comme le montre l'illustration.
10. Serrer tous les boulons avec une clef dynamométrique.

**REMARQUE:**

- \* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- \* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- \* Ne pas oublier les rondelles Grower et les rondelles de blocage.
- \* Qualité de boulons 8.8; écrous 8, ou si indiqué autrement dans les instructions de montage 10.9/10.
- \* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- \* Un contrôle de la boulonnnerie doit être effectué après les 1000 premiers kilomètres de remorquage.
- \* Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.
- \* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.

**E**

Clase de acoplamiento	: A 50-X
No. de aprobación de tipo	: e11 00-2669
Valor D	: 8,4 kN
Masa máxima del remolque	: 1500 kg
Carga vertical	: 60 kg

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE: SKODA OCTAVIA**

1. Retirar el surco laminar de plástico y el revestimiento lateral.
2. Retirar el parachoques. Recortar la parte inferior del parachoques como indicado en la plantilla.
3. Retirar la barra del parachoques y sus sujeciones. ¡No volver a montarla!
4. Montar sin apretar del todo los extremos en los elementos del chasis del automóvil. ¡Véase la ilustración!
5. Montar sin apretar del todo el travesaño en los extremos. ¡Véase la ilustración!
6. Apretar todos los tornillos con una llave de apriete prefijado.
7. Conectar la parte eléctrica.
8. Montar el parachoques, el surco laminar y el revestimiento lateral.
9. Montar la bola y la placha enchufe como indicado en la ilustración.
10. Apretar todos los tornillos con una llave de apriete prefijado.

**N.B.:**

- \* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- \* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- \* No se olvide de las arandelas normales y de muelle.
- \* Clase de pernos 8.8; tuercas 8, si se menciona de otro modo en la instrucción de montaje 10.9/10.
- \* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- \* Se recomienda después de aprox. 1000 km. (de uso) que se verifique o controle la unión de pernos, según el cuadro.
- \* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.

**Momentos de presión para tornillos y tuercas (8.8):**

M10	46 Nm	41 Nm (para tuerca de seguridad)
M12		71 Nm (para tuerca de seguridad)
M14	125 Nm	113 Nm (para tuerca de seguridad)

M10	46 Nm	41 Nm (med selfläsenade motrik)	M12	71 Nm (med selfläsenade motrik)	M14	125 Nm	113 Nm (med selfläsenade motrik)
<b>Atdragningsmoment för skruvar och muttrar (8.8):</b>							

- \* Om det finns ett blytmen- eller stötdämpande läger vid kontaktytor skal detta avlägsnas.
- \* Kvalitet skruvar 8.8; muttar 8, eller om något annat anger i monteringsanvisning 10.9/10.
- \* Göm inte fjäder- och plåtbrickor.
- \* Kontakta din återförsäljare för ditt fordon max. dragvikt och tillätna kultryck.
- \* Vi rekommenderar att se efter eller kontrollera skruvförbanden enligt tabell.
- \* Vid borrhing skal man se till att broms- og bransleledningarna inte ska-das.
- \* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvertsmuttrar-na.

OBS:

10. Momentdrag skruvförband.

9. Montera kula och kontaktballare enligt bild.

8. Montera stötanläggare, plastrosköl samt sidokladsel

7. Montera el.

6. Momentdrag samligga skruvförband.

5. Montera tärballken lost till gavlarma. Se bild!

4. Montera gavlar lost i bilens rambalär. Se bild!

3. Demontera stötanläggarbalk och dess fasten-återmonteras ej!

2. Demontera stötanläggare och gör uttag i stötanläggare en skärmall.

1. Demontera plastrosköl samt sidokladsel.

**MONTERINGSANVISNING: SKODA OCTAVIA**

Koppningsklass	: A 50-X	D-värde	: 84 KN	Maximassa släpavgan	: 1500 kg	Max. vertikale belastning	: 60 kg
Typpoddskannande nr.	: e11 00-2669						

**S**

Pultien ja mutterien (8.8) vänntömomentit:	M10	46 Nm	41 Nm (luoko mutteria käytetään)	M12	71 Nm (luoko mutteria käytetään)	M14	125 Nm	113 Nm (luoko mutteria käytetään)
--	-----	-------	----------------------------------	-----	----------------------------------	-----	--------	-----------------------------------

- \* Alla uudetta ihminnitää jousilattioja ja tilivisteitä.
- \* Pultilaatu 8.8.
- \* Namä koukkumekanismiin asennusohjeet on esitettyä luvan pideen-nystälä/munnutamista varren Hollannin liikkelytöksien viranomaiselle, joka on vastuussa julkisuuon takraesityksistä.
- \* Ota yhteytä myyjän, jotta saat selville suurimman mahdollisen autolese-si salitirvan kuorman.
- \* Poista ta rivitteesa mouvitulppa pistehitisauksimutteli.

HOM:

10. Kiristä kalkki pultti kintovaaimella.

9. Asenna kula ja sähköliitäntälevy kuvan mukaisesti katsos kuvaa

8. Asenna puskuri, muovinen alus ja siivuverholla.

7. Asenna sähköiset osat.

6. Kiristä kalkki pultti kintovaaimella.

5. Asenna palkki löysästi auton runko-osin. Katsos kuvat-

4. Asenna palkki löysästi auton runko-osin. Katsos kuvat-sin palkilleen. Älä asenna palkki viileä takai-

3. Irrota puskurista leikkika puskuriin alempia osa mallineen mukaisesti.

2. Irrota puskurista. Leikkika puskuriin alempia osa mallineen mukaisesti.

1. Irrota muovinen alus ja siivuverholla.

**ASENNUSOHJE: SKODA OCTAVIA**

Kytkenläsokka:	: A50-X	D-värvi	: 84 KN	Perävaunuun suuri salititu massa	: 1500 kg	Suurin pystysuora kuorma	: 60 kg
Typpihyväksynnän nr	: e11 00-2669						

**SF**

Koblingsklasse	: A 50-X
Godkendelsenr.	: e11 00-2669
D- værdi	: 8.4 kN
Max. totalvægt trailer	: 1500 kg
Max. vertikal last	: 60 kg

**MONTERINGSVEJLEDNING: SKODA OCTAVIA**

1. Demonter kunststofpanelet og sidebeklædningen.
2. Demonter de kofangeren. Skær - ifølge skabelonen - et stykke ud på undersiden af kofangeren.
3. Demonter kofangervangen med ophæng. Denne anvendes ikke længere.
4. Monter anhængertrækets ender manuelt på køretøjets chassisværger. Jævnfør tegningen!
5. Monter tværvangen manuelt på enderne. Jævnfør tegningen!
6. Spænd alle bolte med en momentnøgle.
7. Tilslut alle ledninger.
8. Monter kofangeren, kunststofpanelet og sidebeklædningen.
9. Monter kuglen og kontaktpladen jævnfør tegningen!.
10. Spænd bolte med en momentnøgle.

**BEMÆRK:**

- \* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- \* Efter montering af træk forsegles undervogns-behandlingen omkring anlægsstederne.
- \* Brink træk er fremstillet i henhold til bilfabrikanternes foreskrifter.
- \* Brink træk skal boltes fast, svejsning må ikke forekomme.
- \* Husk fjeder- og planskiver.
- \* Forhør hos din bilforhandler eller læs i din manual, hvor stor den maximale træklast er.
- \* Kugelbolten er ISO Std. 1103
- \* Anbefalet : Efter ca. 1000 km, efterspænd bolte og møtrikker
- \* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRinges VED SYN.

Koplingsklasse	: A 50-X
Nr. typegodkjennelse	: e11 00-2669
D-verdi	: 8.4 kN
Maks. masse tilhenger	: 1500 kg
Maks. loddrett belastning	: 60 kg

**MONTERINGSINSTRUKSER: SKODA OCTAVIA**

1. Fjern plastpanelet og sidebekledningen.
2. Demonter de støtfangeren. Skjær ut et stykke på undersiden av støtfangeren i henhold til sjablonen.
3. Demonter støtfangerbjelken og dens festeandordninger. Denne skal ikke brukes mer.
4. Monter endene løst på bilens sidevanger. Se tegningen!
5. Monter tverrbjelken løst på endene. Se tegningen!
6. Trekk til alle bolter med momentnøkkelen.
7. Tilkoble alle ledninger.
8. Monter støtfangeren, plastpanelet og sidebeklædningen.
9. Monter kulen med kontaktplaten på tegningen.
10. Trekk til bolter med momentnøkkelen.

**OBS:**

- \* Fjern bunnbeskyttelsen, tetningsmidler for hulrom (voks) og isoleringsmaterialer fra kontaktoverflatene.
- \* Se til at eventuelle ledninger ikke kan bli beskadiget før du begynner å bore.
- \* Fjern alle borefliser og beskytt borehullene mot korrosjon.
- \* Bruk kun medleverte skruer, fjærringer og muttere av foreskrevet kvalitet.
- \* Trekk til alle festeskruene etter ca. 1000 kilometers bruk av trektroken.
- \* Trekkrokers kule skal holdes ren og smøres.
- \* Fjern "om de finnes" plasthylsene fra punktsveisemutterne.

**Tilstramningsmomenter for bolter og muttere (8.8).**

M10	46 Nm	41 Nm (med självskrrende mutter)
M12		71 Nm (med självskrrende mutter)
M14	125 Nm	113 Nm (med självskrrende mutter)